(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-239866

(P2003-239866A)

最終質に続く

(43)公開日 平成15年8月27日(2003.8.27)


(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ	F I			テーマコード(参考)		
F 0 4 B	43/02		F 0 4 B	43/02		D	3 H (75	
	9/131			9/12		L	3 H (77	
	43/06			43/06		В			
						D			
			審査請求	未請求	請求項の数 5	0	L (á	全 9 頁)	
(21)出願番号		特願2002-40196(P2002-40196)	(71) 出願	人 000117009 旭サナック株式会社					
(22)出顧日		平成14年2月18日(2002.2.18)		愛知	具尾張旭市旭 前	町新田	洞5050	1	
			(72)発明	者 恩田	f 恩田 元司				
					県尾張旭市旭前 珠式会社内	町新田	洞5050	旭サナ	
		•	(74)代理。		71135				
				弁理:	土 佐藤 強				
			i						

(54) 【発明の名称】 ダイアフラムポンプ

(57)【要約】

【課題】 フランジ部の凹部とダイアフラムとの間に形成されるポンプ室の洗浄性の向上を図る。

【解決手段】 ボディ22に、ダイアフラム25、フランジ部24、マニホールド28等を設けてポンプ部23を構成する。ボンブ部23,23 は左右対称的に設けられる。フランジ部24の凹部24aとダイアフラム25との間にポンプ室27を構成し、凹部24aの底部開口部24bに、マニホールド28の凸部28aを嵌合させる。マニホールド28に、液体通路29の途中部と、ボンプ室27とを連通させるための、入口穴と出口穴とを派用する4個の出入口穴34を設ける。それら出入口穴34を、フランジ部24の外面側の中心部から軸方向に対して外周側に30。程度傾斜し、且つ、径方向に対して5。程度傾くように延びて形成することにより、塗料は、ポンプ室27内で渦を巻くような回転流を生じながら吸込み、吐出されるようになる。



21: ダイアフラムボンプ 24.24: フランジ部 24.24: 1世紀 25.25: ダイアフラム 27.27: ポンプ東 34.34: 出入口穴

【特許請求の範囲】

【請求項1】 内面側に円形又は円形に類似した形状の 凹部を有すると共にその凹部内で開口する液体の入口穴 及び出口穴を有するフランジ部と、このフランジ部の内 面側に取付けられ前記凹部との間にポンプ室を形成する ダイアフラムとを備え、前記ダイアフラムの変位によ り、前記ポンプ室への液体の吸入、吐出を行うものであ って

前記フランジ部に設けられる液体の入口穴及び出口穴 は、前記ボンブ室の中心部から外周側にずれた位置に、 径方向に対して傾きを有した形態で開口していることを 特徴とするダイアフラムポンプ。

【請求項2】 前記フランジ部には、前記人口穴と出口 穴とを兼用する複数個の穴が、該フランジ部の外面側の 中心部から、軸方向に対して傾斜して延び且つ径方向に 対して傾いて前記凹部内で開口するように設けられてい ることを特徴とする請求項1記載のダイアフラムボン づ。

【請求項3】 前記フランジ部には、前記入口穴及び出 口穴が、夫々周方向にほぼ沿う方向に延びると共に、前 記ポンプ室内での液体の吸入、吐出が回転方向に関して 同方向になされるように設けられていることを特徴とす る請求項1記載のダイアフラムボンブ。

【請求項4】 前記フランジ部には、前記人口穴及び出 口穴が、夫々周方向にほぼ沿う方向に延びると共に、前 記ポンプ室内での液体の吸入、吐出が回転方向に関して 逆方向になされるように設けられていることを特徴とす る請求項1記載のダイアフラムボンプ。

【請求項5】 前記フランジ部の凹部の表面は、フッ素 樹脂コーティングされていることを特徴とする請求項1 ないし4のいずれかに記載のダイアフラムポンプ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ダイアフラムの変 位により、ポンプ室への液体の吸入、吐出を行うダイア フラムボンブに関する。

[0002]

【発明が解決しようとする課題】例えば塗装装置(スプ レーガン)に塗料を移送(圧送)するためのポンプとし て、図8に例示するようなダイアフラムポンプ1が供さ 40 れている。このダイアフラムポンプ 1は、第1、第2の ボンプ部2、21を左右対称的に有している(以下、第 2のポンプ部2′における第1のポンプ部2と同等の部 材には、共通の符号に「'」を付すこととする)。その うち、図で左側の第1のポンプ部2においては、ボディ 3とフランジ部4との間に、ダイアフラム5がその外周 部が挟まれるようにして設けられている。

【0003】前記フランジ部4は、内側の面に円形(球 面状)の凹部4aが形成されており、その凹部4aと前

た、このフランジ部4の外側部には、上下方向に延びる **塗料通路7が形成されており、この塗料通路7の中央部** と前記凹部4a(ポンプ室6)の中心部とが出入口穴4 りにより連通されている。そして、前記塗料通路7の下 端部は、左右に延びる吸込パイプ8の左端部に接続さ れ、この部分にパルブシート、バルブボール等からなる 吸入弁9が設けられている。塗料通路7の上端部は、左 右に延びる吐出パイプ10の左端部に接続され、この部 分にバルブシート、バルブボール等からなる吐出弁11 10 が設けられている。

【0004】一方、第2のポンプ部2~においても、フ ランジ部4′、ダイアフラム5′、ポンプ室6′、塗料 通路7′を備え、塗料通路7′の下端部が、前記吸込バ イブ8の右端部に接続され、この部分に吸入弁9 が設 けられ、塗料通路7′の上端部が前記吐出パイプ10の 右端部に接続され、この部分に吐出弁11′が設けられ ている。前記吸込パイプ8の中央部には、塗料の供給源 に接続される吸込□8aが設けられ、前記吐出パイプ1 0の中央部には、図示しないスプレーガンに接続される 20 吐出口10 a が設けられている。そして、前記ダイアフ ラム5,5′は、ボディ3を左右に貫通するようなシャ フト12により連結され、図示しないエア駆動機構よ り、図で左右方向に所定のストロークで往復動するよう になっている。

【0005】これにて、図8(a)に示すように、ダイ アフラム5、5′がシャフト12と一体に右方に変位し たときには、第1のポンプ部2でポンプ室6に塗料が吸 込まれると共に、第2のポンプ部2′でポンプ室6′か ら塗料が吐出される。一方、図8(b)に示すように、 30 ダイアフラム5, 5′がシャフト12と一体に左方に変 位したときには、第1のポンプ部2でポンプ室6から塗 料が吐出され、第2のポンプ部2′でポンプ室6′に塗 料が吸入される。このように、第1,第2のボンプ部 2, 2′において、塗料の吸入工程、吐出工程が逆の関 係で交互に行われ、塗料が連続的に移送されるのであ

【0006】ところで、塗装に使用する塗料の種類 (色)を切替える際などには、例えばシンナー等の洗浄 液により、ダイアフラムポンプ1の内部(ポンプ室6, 6′や塗料通路7, 7′、吸込パイプ8、吐出パイプ1 ()等)を洗浄した上で、新たな塗料に切替える必要があ る。この場合、吸込口8 a 側に洗浄液を供給しながらボ ンプを駆動させることにより洗浄が行われるようになっ ている。

【0007】しかしながら、上記した従来のダイアフラ ムポンプ1では、特にポンプ室6、6个内での液体の流 れが良好であるとは言えないため、その流れの悪い部分 での途料の滞留、ひいてはゲル化や固化が起りやすく、 また、洗浄液も良好に流れない事情があって、ポンプ室 記ダイアフラムるとの間がポンプ室6とされている。ま「50」6、6)内を完全に洗浄するには、時間がかかると共に 3

多量の洗浄液を必要とする不具台があった。

【0008】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、フランジ部の凹部とダイアフラムとの間に形成されるポンプ室の洗浄性の向上を図ることができるダイアフラムポンプを提供するにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明のダイアフラムポンプは、フランジ部に設けられた円形又は円形に類似した形状の凹部とダイアフラムとの間にポンプ室を形成するものにあって、フランジの凹部内で開口する液体の入 10口穴及び出口穴を、ポンプ室の中心部から外周側にずれた位置に、径方向に対して傾きを有した形態で開口させたところに特徴を有する(請求項1の発明)。

【0010】これによれば、ボンフ室内への液体の吸入時には、入口穴から吸込まれる液体は、ボンフ室内で回転流を生ずるように吸込まれ、また、液体の吐出時には、やはりボンブ室内で回転流を生ずるようにして出口穴から吐出されるようになる。従って、ボンブ室内での液体の流れが良好となって、塗料等の液体が滞留しにくくなると共に、洗浄液の流れも良好となる。この結果、ボンブ室の洗浄性の向上を図ることができ、少量の洗浄液で、短時間に洗浄を行うことが可能となる。

【0011】尚、本発明にいう円形又は円形に類似した 形状とは、円形や楕円形等を総称したものであるが、必 ずしも厳密な円形、楕円形のみを意味するものではな く、多少歪んだ円形や楕円形であったり、周縁部の一部 に直線部を有していたり、八角形等の円形に近い多角形 等であっても良く、要は、ポンプ室内で液体が回転流を 生成するような形状であれば良いのである。

【0012】より具体的には、フランジ部に、人口穴と出口穴とを兼用する複数個の穴を、該フランジ部の外面側の中心部から、軸方向に対して傾斜して延び且つ径方向に対して傾いて凹部内で開口するように設けることができる(請求項2の発明)。これによれば、ポンプ室内には、渦を巻くような液体の流れが形成されるようになり、ボンプ室の洗浄性を極めて良好とすることができる。

【0013】また、フランジ部に、入口穴及び出口穴を、夫々周方向にほぼ沿う方向に延びると共に、ポンプ室内での液体の吸入、吐出が回転方向に関して同方向に 40なされるように設けることができ(請求項3の発明)、あるいは、入口穴及び出口穴を、夫々周方向にほぼ沿う方向に延びると共に、ポンプ室内での液体の吸入、吐出が回転方向に関して逆方向になされるように設けることもできる(請求項4の発明)。

【0014】いずれによっても、ポンプ室内では、液体がほぼ接線方向に吸入、吐出されるようになるので、効果的に回転流が生成されるようになり、ポンプ室の洗浄性を極めて良好とすることができる。ちなみに、本発明者の実施した洗浄性に関する試験によれば、いずれの構 50

成においても、従来のものに比べて著しく良好な洗浄性が得られたのであるが、液体の吸入、吐出が回転方向に関して同方向になされるようにしたものの方がより優れた結果が得られた。また、上記した入口穴と出口穴と戦用させ、渦を巻くような液体の流れが形成されるものについても、それと同程度の良好な洗浄性が得られた。【0015】さらには、上記したフランジ部の凹部の表面を、テフロン(登録商標)等のフッ素樹脂コーティングするようにすれば(請求項5の発明)、凹部の表面に塗料等の液体が付着しにくくなるので、ボンブ室の洗浄性の一層の向上に寄与することができる。尚、本発明においては、ダイアフラムの材質等を何ら限定するものではないが、このダイアフラムをフッ素樹脂から構成しても良いことは勿論である。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明を、塗装システムにおいて液体としての塗料を移送(圧送)するためのボンプに適用したいくつかの実施例について、図1ないし図7を参照しながら説明する。

20 (1)第1の実施例

まず、図1ないし図3を参照して、本発明の第1の実施例(請求項1,2に対応)について述べる。

【0017】図1は、本実施例に係るダイアフラムボンプ21の全体構成を概略的に示している。このダイアフラムボンブ21の中央部には、ボディ22が配置され、このボディ22には、その中心部を図で左右方向に貫通する貫通孔22aが設けられていると共に、左右の側面部に円形の凹部22b,22b′が形成されている。そして、ダイアフラムボンプ21は、このボディ22の左右部に、第1及び第2のポンプ部23,23′を左右対称的に有して構成される。なお、第2のポンプ部23′における第1のボンプ部23と同等の部材(部位)には、共通の符号に「′」を付すこととする。

【0018】そのうち、図で左側の第1のポンプ部23 においては、前記ボディ22の図で左側面部に、フランジ部24がねじ止めにより取付けられるようになっており、それらの間には、合成樹脂(例えばナイロン)製のほぼ円形状をなすダイアフラム25が、その外周縁部を挟むようにして設けられている。さらに、このダイアフラム25の中心部は、前記ボディ22の貫通孔22a内を気密且つ摺動自在に貫通して設けられたシャフト26の左端部に連結されている。

【0019】このとき、前記フランジ部24は、内側の面(図で右側面)に円形の凹部24aが形成されており、その凹部24aと前記ダイアフラム25との間がポンプ室27とされている。この場合、前記凹部24aは、その底面の円形の平坦面部と、その外周のテーパー面部とを有して構成され、本実施例においては、この凹部24aの底面(円形の平坦面部)の中央部には、円形の開口部24bが形成されている。また、ダイアフラム

25の図で右側には、前記ボディ22の凹部22bによ って変形可能な空間が確保され、もって、ダイアフラム 25の図で左右方向への往復変位によってポンプ室27 内への液体(塗料)を吸込む吸入工程と、ポンプ室27 内の液体(塗料)を吐出する吐出工程とが実行されるよ うになっている。

【0020】そして、前記フランジ部24の外面(図で 左側面)側には、図2にも示すようなマニホールド28 がねじ止め等により取付けられている。このマニホール ド28には、上下方向に延びる液体通路29が形成され 10 ており、この液体通路29の下端部には、バルブシー ト、バルブボール、ボールガイド等を備える逆止弁から なる吸入弁30が組込まれ、液体通路29の上端部に は、同様の逆止弁からなる吐出弁31が組込まれてい

【0021】さらに、前記マニホールド28(液体通路 29)の下端には、前記ボディ22の下部を左右方向に 延びる吸込パイプ32の左端部が接続されており、マニ ホールト28 (液体通路29) の上端には、ボディ22 の上部を左右方向に延びる吐出パイプ33の左端部が接 続されている。前記吸込パイプ32には吸込口32aが 設けられ、図示しない塗料の供給源に接続されるように なっており、また、前記吐出バイブ33には吐出口33 aが設けられ、図示しない塗装装置(スプレーガン)に 接続されるようになっている。

【0022】さて、前記マニホールド28には、前記液 体通路29の途中部と、前記フランジ部24の凹部24 a内(ポンプ室27)とを連通させるための、この場合 入口穴と出口穴とを兼用する複数個例えば4個の出入口 穴34が設けられる。即ち、図2及び図3にも示すよう に、マニホールド28の図で右側壁部には、右方に若干 量だけ凸となる円形の凸部28aが一体に設けられてお り、前記フランジ部24への取付状態では、その凸部2 8 a が前記フランジ部24の開口部24bに外側から液 密に嵌合するようになっている。

【0023】そして、マニホールド28には、液体通路 29から延びて凸部28aの先端面にて開口するよう に、4個の出入口穴34が周方向に90°間隔で設けら れるのであるが、これら出入口穴34は、夫々、前記フ ランジ部24の外面側の中心部から軸方向に対して外周 40 に吸込まれるのであるが、このとき、4個の出入口穴3 側に例えば30°程度傾斜し(図2(a)参照)、且 つ、径方向に対して若干量だけ(例えば図2(b)及び 図3で左回り方向に5°程度)傾くように延びて、フラ ンジ部24の凹部24a(ボンブ室27)の中心部から 外周側にややずれた位置で開口するように形成されてい るのである。

【0024】一方、前記第2のポンプ部23 において も、凹部24a.及び開口部24b~を有するフランジ 部24′、ダイアンラム25′、ポンプ室27′、液体 通路29 並びに吸入弁30′及び吐出弁30′を有す 50 って、塗料が滞留しにくくなるのである。第2のポンプ

るマニホールド28′を備え、液体通路29′の下端部 が、前記吸込パイプ32の右端部に接続され、液体通路 29 の上端部が前記吐出バイブ33の右端部に接続さ れている。また、前記マニホールド28′には、上記マ ニホールド28と同様に、円形の凸部28a′、4個の 出入口穴34 が設けられている。

【0025】そして、前記ダイアフラム25′の中心部 が、前記シャフト26の右端部に連結されている。この とき、ダイアフラム25、ダイアフラム25′及びシャ フト26は、ボディ22に設けられた図示しない高圧エ ア駆動機構により、図で左右方向に所定のストロークで 一体的に往復動するようになっており、その際、図1に 示すように、一方のダイアフラム25が吸入工程にある ときに、他方のダイアフラム25′が吐出工程となるこ とを、逆の関係で交互に繰返すようになるのである。

【0026】次に、上記構成の作用について述べる。上 記したダイアフラムポンプ21において、今、第1のポ ンプ部23について見てみると、まず、図1に示すよう に、ダイアフラム25が右方に変位した吸入工程にあっ 20 ては、ポンプ室27内が負圧となってそれに連通する液 体通路29も負圧となり、吐出弁31が閉塞すると共に 吸入弁30が開放する。これにて、吸込パイプ32(吸 込口32a)から塗料が液体通路29内に吸込まれ、出 入口穴34を通ってポンプ室27内に吸込まれるように

【0027】これに対し、ダイアフラム25がその状態 から左方に変位する吐出工程にあっては、ポンプ室27 内の塗料が出入口穴34を通って液体通路29に押出さ れて該液体通路29が正圧となり、吸入弁30が閉塞す ると共に吐出弁31が開放する。これにて、塗料が吐出 バイプ33を通して吐出口32aから吐出されるように なる。この場合、第2のポンプ部23′においては、上 記と逆の動作(工程)が行われるので、第1,第2のボ ンプ部23,23′において、塗料の吸入工程、吐出工 程が逆の関係で交互に行われ、塗料が連続的に移送され るのである。

【0028】しかして、上記吸入工程にあっては、塗料 が出入口穴34、34′を通ってポンプ室27、27′ (フランジ部24, 24 の凹部24a, 24a)内 4.34′が外周方向に指向すると共に円周方向に傾い て指向しているので、塗料は、例えば図3に矢印で示す ように、第1のポンプ部23のポンプ室27内でこの場 台左回りの渦を巻くような回転流を生じながら吸込まれ るようになる。

【0029】また、上記吐出工程にあっては、ポンプ室 27内の塗料は、図3の矢印とは反対方向の回転流を生 ずるようにして出入口穴34から吐出されるようにな る。従って、ボンプ室27内での塗料の流れが良好とな 部23′のポンプ室27′内でも同様に回転流が生ずる ようになり、塗料が滞留しにくくなる。

【0030】そして、塗装に使用する塗料の種類(色) を切替える際などには、例えばシンナー等の洗浄液によ り、ダイアフラムポンプ21の内部(ポンプ室27,2 7′や液体通路29,29′、吸込パイプ32、吐出バ イブ33等)を洗浄した上で、新たな塗料に切替える必 要がある。この場台、吸込口32a側に洗浄液を供給し ながらダイアフラムポンプ21を駆動させることにより 洗浄が行われるようになっている。

【0031】この洗浄時においても、吸入工程にあって は、出入口穴34、34~から吸込まれる洗浄液は、ボ ンプ室27,27′内で回転流を生ずるように吸込まれ るようになり、また、吐出工程にあっては、やはりボン プ室27、27′内の洗浄液は回転流を生ずるようにし て出入口穴34,34′から吐出されるようになる。従 って、ポンプ室27,27′内での洗浄液の流れも良好 となり、上記したボンブ室27,27′内で塗料が滯留 しにくくなることと相俟って、ポンプ室27,27′の 洗浄を効率的に行うことができるのである。

【0032】このように本実施例によれば、液体の吸 入、吐出時に、ポンプ室27,27′内で回転流が生ず るように出入口穴34、34′を設けたので、従来のよ うなポンプ室6、6′内での液体の流れが悪いため洗浄 性に劣っていたものと異なり、ボンプ室27,27′内 での塗料の滞留、ひいてはゲル化や固化を抑制すること ができると共に、洗浄液の流れも良好とすることがで き、この結果、ポンプ室27,27′の洗浄性の向上を 図ることができ、少量の洗浄液で、短時間に洗浄を行う ことが可能となるという優れた効果を得ることができ る。

【0033】(2)第2,第3の実施例、その他の実施

次に、図4及び図5を参照して、本発明の第2の実施例 (請求項3に対応)について述べる。尚、以下に述べる 第2及び第3の実施例のダイアフラムボンブにおいて は、上記第1の実施例におけるダイアフラムポンプ21 とは若干タイプが異なるものであるが、ボンプとしての 基本的な構成についてはほとんど共通するものであるた 略し、以下、主として特徴となる点について述べること とする。

【0034】図4は、本発明の第2の実施例に係るダイ アフラムボンブ41の分解状態を概略的に示している。 このダイアフラムポンプ41は、ボディ42の左右に、 円形のダイアフラム43、43、及びほぼ四角形状をな すフランジ部44,441を対称的に有して構成されて いる。左右のダイアフラム43、43~はボディ42を 貫通するシャフト45により連結されており、ボディ4

示しない駆動機構が設けられている。また、左側のフラ ンジ部44についてのみ図示しているが、フランジ部4 4,44′の内面側には円形の凹部44aが形成されて いて、ダイアフラム43との間でポンプ室46を構成す るようになっている。

【0035】そして、図5にも示すように、前記フラン ジ部44の凹部44a内で、流体(塗料)の入口穴47 及び出口穴48が開口していると共に、フランジ部44 の壁部内に、前記入口穴47に連続する流入通路49、 及び前記出口穴48に連続する排出通路50が形成され 10 ている。フランジ部44の外壁部には、図5で左壁部下 部に位置して、前記流入通路49につながり塗料の供給 源に接続される吸込口49aが形成されており、上壁部 に位置して前記排出通路50につながりスプレーガンに 接続される吐出口50 aが形成されている。

【0036】尚、図4に示すように、フランジ部44の 吸込口49aと、フランジ部44′の吸込口49a′と は、マニホールド56により接続されるようになってお り、また、フランジ部44の吐出口50aと、フランジ 20 部44'の吐出口50a'とは、マニホールド57によ り接続されるようになっている。また、図示はしない が、吸込口49a及び吐出口50a部分には逆止弁が組 込まれるようになっている。

【0037】このとき、前記入口穴47は、凹部44a (ボンプ室46)の中心部から外周側にずれた(オフセ ットした) 位置である下部側に、周方向にほほ沿う方向 即ち図5で左右方向に延びるように形成されており、ま た、前記流入通路49は、そこから図5で左方に延びて 形成され前記吸込口49aにつながっている。前記出口 30 六48は、凹部44a (ポンプ室46)の中心部から外 周側にずれた(オフセットした)位置である図5で右寄 り部に、周方向にほぼ沿う方向即ち上下方向に延びるよ うに形成されており、また、前記排出通路50は、そこ から上方に延びて前記吐出口50 a につながっている。 【0038】これにて、ポンプ室46内での液体(塗料 や洗浄液)の吸入、吐出が回転方向に関して同方向にな されるようになっているのである。尚、前記入口穴47 (流入通路49)は、出口穴48(排出通路50)より も大きく(断面積が大きく)形成されている。また、詳 め、そのような共通する部分については詳細な説明を省 40 しく図示はしていないが、右側のフランジ部44 にお いても、同様の入口穴、出口穴、流入通路、排出通路が フランジ部44と対称的に形成されている(図4に吸込 口49a′及び吐出口50a′のみ図示)。

【0039】上記構成において、ダイアフラム43が右 方に変位した吸入工程にあっては、塗料(洗浄時におい ては洗浄液)が入口穴47からポンプ室46内に吸込ま れるのであるが、このとき、入口穴47(流入通路4 9)がいわば接線方向に延びているので、途料(洗浄 液)は、図5に矢印で示すように、ポンプ室46内で左 2には、それらダイアフラム43、43 を駆動する図 50 回りの回転流を生成しながら吸込まれるようになる。一

方、吐出工程にあっても、ポンプ室46内の塗料(洗浄 液)は、出口穴48(排出通路50)がいわば接線方向 に延びていることにより、図5に矢印で示すように、ポ ンプ室46内で左回りの回転流を生成しながら出口穴4 8から吐出されるようになる。

【0040】従って、本実施例によれば、上記第1の実 施例と同様に、液体の吸入、吐出時に、ポンプ室46内 で回転流が生ずるように入口穴47及び出口穴48を設 けたので、ポンプ室46内での塗料の滞留、ひいてはゲ ル化や固化を抑制することができると共に、洗浄液の流 れも良好とすることができ、この結果、ポンプ室46の 洗浄性の向上を図ることができ、少量の洗浄液で、短時 間に洗浄を行うことが可能となるものである。

【0041】図6及び図7は、本発明の第3の実施例 (請求項4に対応)を示しており、この第3の実施例が 上記第2の実施例と異なるところは次の点にある。即 ち、図6及び図7は、本実施例におけるフランジ部51 を示しており、このフランジ部51の内面側には、図示 しないダイアフラムとの間でポンプ室を構成する円形の 凹部51aを有している。そして、このフランジ部51 には、凹部51a内で開口する入口穴52及び出口穴5 3が設けられると共に、吸込□54aを有する流入通路 54、及び、吐出口55aを有する排出通路55が形成 されている。

【0042】 このとき、前記入口穴52は、凹部51a (ボンプ室)内の中心部から外周側にずれた位置である 図6で左下部側に、周方向にほぼ沿う方向即ち図で上下 方向に延びるように形成されており、また、前記流人通 路54は、そこから下方に延びて形成されている。前記 部側に、上下方向に延びるように形成されており、ま た、前記排出通路55は、そとから上方に延びて形成さ れている。

【0043】これにて、吸入工程にあっては、入口穴5 2から吸込まれる塗料(あるいは洗浄液)は、図6に矢 印Aで示すように、ポンプ室46内で右回りの回転流を 生成しながら吸込まれるようになる。一方、吐出工程に あっては、ボンプ室内の塗料(洗浄液)は、図6に矢印 Bで示すように、ポンプ室内で左回りの回転流を生成し ながら出口穴53から吐出されるようになる。つまり、 ボンプ室内での液体の吸入、吐出が回転方向に関して逆 方向になされるようになっている。

【()()44】本実施例によっても、上記第2の実施例と 同様に、液体の吸入、吐出時に、ボンブ室内で回転流が 生するように入口穴52及び出口穴53を設けたので、 ポンプ室内での塗料の滞留、ひいてはゲル化や固化を抑 制することができると共に、洗浄液の流れも良好とする ことができ、この結果、ポンプ室の洗浄性の向上を図る ことができ、少量の洗浄液で、短時間に洗浄を行うこと が可能となるものである。

【0045】ちなみに、本発明者は、上記した第1,第 2, 第3の実施例、及び従来例のものに対して、洗浄性 に関する試験を実施した。試験の詳細についての説明は 省略するが、その試験の結果、第1, 第2, 第3の実施 例のいずれの構成においても、従来例のものに比べて著 しく良好な洗浄性が得られた。特にこの場合、液体の吸 入、吐出が回転方向に関して同方向になされるようにし た第2の実施例の方が、逆方向とした第3の実施例と比 べてより優れた結果が得られた。また、第1の実施例と 第2の実施例とでは、同程度の洗浄性が得られた。

【0046】尚、上記した各実施例におけるフランジ部 の凹部の表面に、テフロン等のフッ素樹脂コーティング を施すようにしても良い(請求項5に対応)。これによ れば、凹部の表面に塗料等の液体が付着しにくくなるの で、ポンプ室の洗浄性の一層の向上に寄与することがで きる。この場合、本発明においては、ダイアフラムの材 質等を何ら限定するものではないが、このダイアフラム をフッ素樹脂から構成しても良いことは勿論である。

【0047】また、上記した各実施例では、フランジ部 20 に設けられる凹部を円形に構成したが、楕円形状に形成 しても良く、同様にポンプ室内に回転流を生成すること ができて洗浄性の向上を図ることができる。但しこの場 台、円形又は楕円形というのは、必ずしも厳密な円形, 楕円形のみを意味するものではなく、多少歪んだ円形や 精円形であったり、周縁部の一部に直線部を有していた り、八角形等の円形に近い多角形等であっても良く、要 は、ポンプ室内で液体が回転流を生成するような形状で あれば良いのである。

【0048】その他、上記第1の実施例における出入口 出口穴53は、凹部51a(ポンプ室)内の図6で右上 30 穴は、4個に限らず、2個又は3個あるいは5個以上で あっても良い。また、ダイアフラムポンプの構造として も、2個のポンプ室(ポンプ部)を有するものに限ら ず、ポンプ室が1個のものであっても良く、油圧等によ りダイアフラムを駆動する方式のものであっても良い。 さらには、本発明は、塗料を移送するものに限らず、各 種の液体を移送(圧送)するダイアフラムポンプ全般に 適用できることは勿論である等、要旨を逸脱しない範囲 内で、適宜変更して実施し得るものである。

[0049]

【発明の効果】以上の説明にて明らかなように、本発明 のダイアフラムポンプによれば、フランジ部に設けられ た円形又は楕円形の凹部とダイアフラムとの間にポンプ 室を形成するものにあって、フランシの凹部内で開口す る液体の入口穴及び出口穴を、ポンプ室の中心部から外 周側にずれた位置に、径方向に対して傾きを有した形態 で開口させたので、ポンプ室内での液体の流れが良好と なって、ボンプ室の洗浄性の向上を図ることができると いう優れた効果を奏するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示すもので、ダイアフ

ラムポンプの全体構成を示す縦断正面図

【図2】マニホールドの縦断正面図(a)及び凸部の右側面図(b)

【図3】フランジ部の右側面図

【図4】本発明の第2の実施例を示すもので、ダイアフラムボンプの分解料視図

【図5】フランジ部の右側面図

【図6】本発明の第3の実施例を示すもので、フランジ 部の右側面図


【図7】図6のa-a線に沿う縦断面図

【図8】従来例を示すもので、(a), (h)で工程を*


* 異ならせて示すダイアフラムポンプの縦断正面図 【符号の説明】

図面中、21、41はタイアフラムボンプ、22、42はボディ、23、23、はボンプ部、24、24、44、44、51はフランジ部、24a、24a、44、44、51は世部、25、25、43、43、はダイアフラム、27、27、46はボンプ室、28、28、はマニホールド、29、29、は液体通路、34、34、は出入口穴、47、52は入口穴、48、53は出口穴、49、54は流入通路、50、55は排出通路を示す。


【図1】




21: ダイアフラムポンプ 24. 24': フランジ部 24a , 24a':凹窓 25. 25': ダイアフラム 27, 27: ポンブ室 34. 34': 出入口穴




【図3】




[図4]




【図5】









フロントページの続き

F ターム(参考) 3H075 AA08 BB04 BB14 BB16 BB21 CC03 CC37 CC40 DA01 DA05 DA08 DA09 DB10 DB42 3H077 AA05 BB03 CC02 CC07 CC17 D014 EE04 EE40 FF02 FF06 FF12 FF14 FF22 FF45

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ CRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.